

Утверждаю:
Директор РГУ «РССМШИ
для одаренных детей им.
К. Байситовой» Министерства
культуры и информации РК
Абдрашев Б.Т.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование товаров, работ, услуг	Единица измерения
1	По техническому обслуживанию и ремонту холодильного оборудования, установленного на объекте, с заменой запасных частей	Работа
Дополнительная характеристика товаров, работ, услуг		
2	<p>- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ</p> <p>Внешний осмотр холодильной камеры с целью определения утечек холода через дверной блок в проеме, где установлен агрегат и.т.д., осмотр санитарного состояния внутри камер и агрегата, при необходимости его очистка, состояния уплотнений в дверях, работу дверных шарниров и замков и.т.д. и при необходимости их устранение.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Осмотр состояния пластин, ребер на конденсаторах и исправление, выправление, восстановление, вмятых или заломленных пластин. - Визуальное определение и устранение поломок и трещин в решетках вентиляторов на агрегатах. - Устранение повышенного постороннего шума и вибраций при работе агрегатов. - Проверка наличия масляных подтеков на трубках, сосудах, компрессоре, в конденсаторе и испарителе, принятие мер к их устраниению. - Проверка течеискателем наличия утечек фреона и их устранение. - Проверка наличия уровня масла в компрессорах, имеющих стеклянный указатель уровня в картере и при необходимости его дозаправка. - Проверка температуры работающего компрессора, и в случае повышенного его нагрева или избыточного охлаждения парами фреона принятие мер к устраниению причин (дозаправить или выпустить часть фриона). - Проверка обмерзания испарителей, и в случае намерзания льда при необходимости произвести перерегулировку параметров оттайки в программе микропроцессора. Принятие мер к устраниению обледенения. 	

Количество холодильников:

1. Холодильник Haiez -1шт.
2. Холодильник Swizer – 1шт.
3. Холодильник Самсунг– 1шт.
4. Холодильник Indezit – 1шт.
5. Холодильник Атлант – 1шт.
6. Холодильник камера (производственный) – 1шт.
7. Холодильник шкаф Geco (производственный) – 1шт.
8. Холодильник Hizet -1шт.

Быстро и адекватно реагировать на аварийные ситуации. Прибытие специалиста на объект в случаях незапланированных вызовов для устранения отказов оборудования не более 3-х часов с момента получения Заявки.

Заместитель директора

по административно –хозяйственной работе



Айкынбаева Н.С.

Бекітемін:
Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрлігі
«К.Байсейітова атындағы дарынды
балаларға арналған РММОМІ»
РММ директоры
Абдрашев Б.Т.



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

№	Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атаулары	Өлшем бірлігі
	Объектіде орнатылған тоңазытқыш жабдықтарының қосалқы бөлшектерін ауыстыра отырып, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша	Жұмыс
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің қосымша сипаттамасы		
<p>МАҢСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тоңазытқыш камерасын сыртқы тексеру, қондырғы орнатылған санылаудағы есік блогы арқылы сұық ағып кетуді анықтау және т.б., камералар мен қондырғының ішіндегі санитарлық жағдайды тексеру, қажет болған жағдайда тазалау, құрылғының жағдайын тексеру. есіктердегі тығыздығыштар, есік ілмектері мен құлыптардың жұмысы және т.б. және қажет болған жағдайда оларды жою. - Конденсаторлардағы пластиналардың, қанаттардың жағдайын тексеру және ойысқан немесе сынған пластиналарды түзету, түзету, қалпына келтіру. - Блоктардағы желдеткіш торларындағы зақымданулар мен жарықтарды визуалды анықтау және жою. - Агрегаттардың жұмысы кезінде жоғарылаған бөгде шу мен дірілді жою. құбырлардағы, ыдыстардағы, компрессордағы, конденсатордағы және буландырғыштағы майдың ағуын тексеру, оларды жою шараларын қабылдау. - Ағып кету детекторымен фреонның ағуын тексеру және оларды жою. - Картердегі шыны деңгейінің көрсеткіші бар компрессорларда майденге деңгейінің болуын тексеру және қажет болған жағдайда оны толтыру. - Жұмыс істеп тұрған компрессордың температурасын тексеру, және фреон булатымен қызу немесе шамадан тыс салқыннату кезінде себептерді жою бойынша шаралар қабылдау (фреонның бір бөлігін толтыру немесе босату). - Буландырғыштардың қатып қалуын тексеріңіз, мұз қатқан жағдайда қажет болған жағдайда микропроцессорлық бағдарламадағы жібіту параметрлерін қайта реттеңіз. Мұздануды жою бойынша шаралар қабылдау - Тоңазытқыштардың саны: 1. Холодильник Haiez - 1 дана 		

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">2. Холодильник Swizer – 1дана3. Холодильник Самсунг – 1дана4. Холодильник Indezit – 1дана5. Холодильник Атлант – 1дана6. Холодильник камера (производственный) – 1дана7. Холодильник шкаф Geco (производственный) – 1дана8. Холодильник Hizet -1дана. |
|--|---|

Төтенше жағдайларға тез және барабар әрекет ету. Жабдықтың істен шығуын жоюға жоспардан тыс шақыртулар болған жағдайда маманның участкеге келуі Өтінішті алған күннен бастап 3 сағаттан аспайды.

Директордың әкімшілік-шаруашылық
жұмысы жөніндегі орынбасары



Айқынбаева Н.С.